PRODOTTO | *PRODUCT*

COLLARE DI RIPARAZIONE 3 TIRANTI

THREE BOLTS REPAIR CLAMP

CODICE ARTICOLO | *CODE*
1729A

FAMIGLIA | *FAMILY*

VALVOLE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL VALVES


MATERIALE | *MATERIAL*

AISI 304, EPDM RUBBER, CAST IRON

FILETTATURA | *THREAD*

01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*

02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CODICE	MM	CONF.
1190348	48-56	5
1190356	56-64	5
1190360	60-68	5
1190368	68-78	5
1190378	78-88	5
1190388	88-98	5
1190398	98-108	5
1190310	108-118	5
1190399	114-126	5
1190312	126-138	5
1190313	138-150	5
1190314	140-153	1
1190316	150-162	1

04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

NORM: DM 174 06/04/2004

PRODOTTO | *PRODUCT*

COLLARE DI RIPARAZIONE 3 TIRANTI

THREE BOLTS REPAIR CLAMP

CODICE ARTICOLO | *CODE*
1729A


FAMIGLIA | *FAMILY*
VALVOLE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL VALVES

MATERIALE | *MATERIAL*
AISI 304, EPDM RUBBER, CAST IRON

FILETTATURA | *THREAD*

01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*

02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CODICE	MM	CONF.
1190318	168-182	1
1190320	186-198	1

04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

NORM: DM 174 06/04/2004